


Рисунок электроточила с обозначением составных частей



- 1- электродвигатель; 2- защитный кожух; 3- защитный экран; 4- подвижный козырёк (искрогаситель); 5- винт М6;  
6- шайба плоская  $\varnothing 6$ ; 7- шайба пружинная  $\varnothing 6$ ; 8- съёмная крышка; 9- подвижный переходник (рабочий упор);  
10- болт М8; 11- шайба плоская  $\varnothing 8$ ; 12- шайба пружинная  $\varnothing 8$ ; 13- винт М3; 14- шайба плоская  $\varnothing 3$ ; 15- шайба пружинная  $\varnothing 3$ ;  
16- гайка специальная М12; 17- шайба; 18- переходник; 19- картонные прокладки; 20- шлифовальный круг;  
21- подставка; 22- выключатель на 10А; 23- планка; 24- резиновые амортизаторы.